

**Petroleum industry – Drilling fluids additives – Drilling starch –  
Part 2: Low viscosity, medium temperature – Specification and  
test methods**

صنعت نفت- افزایه‌های سیالات حفاری- نشاسته حفاری-  
قسمت ۲: گرانروی کم، دما متوسط- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

**ویرایش اول**

**۱۴۰۱ دی**

## پیش‌گفتار

استانداردهای نفت ایران (IPS) منعکس‌کننده دیدگاه‌های وزارت نفت ایران است و برای استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، واحدهای شیمیائی و پتروشیمی، تأسیسات انتقال و فرآورش گاز و سایر تأسیسات مشابه تهیه شده است.

استانداردهای نفت، بر اساس استانداردهای قابل قبول بین‌المللی تهیه شده و شامل گزینه‌هایی از استانداردهای مرجع می‌باشد. همچنین براساس تجربیات صنعت نفت کشور و قابلیت تأمین کالا از بازار داخلی و نیز بر حسب نیاز، مواردی به طور تکمیلی و یا اصلاحی در این استاندارد لحاظ شده است. مواردی از گزینه‌های فنی که در متن استانداردها آورده نشده است در داده برگ‌ها به صورت شماره‌گذاری شده برای استفاده مناسب کاربران آورده شده است.

استانداردهای نفت، به‌شكلی کاملاً انعطاف‌پذیر تدوین شده است تا کاربران بتوانند نیازهای خود را با آن‌ها منطبق نمایند. با این حال ممکن است تمام نیازمندی‌های پروژه‌ها را پوشش ندهند. در این‌گونه موارد باید الحاقیه‌ای که نیازهای خاص آن‌ها را تامین می‌نماید تهیه و پیوست نمایند. این الحاقیه همراه با استاندارد مربوطه، مشخصات فنی آن پروژه و یا کار خاص را تشکیل خواهد داد.

استانداردهای نفت تقریباً هر پنج سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و روزآمد می‌گردند. در این بررسی‌ها ممکن است استانداردی حذف و یا الحاقیه‌ای به آن اضافه شود و بنابراین همواره آخرین ویرایش آن‌ها ملاک عمل می‌باشد.

از کاربران استاندارد، درخواست می‌شود نقطه نظرها و پیشنهادات اصلاحی و یا هرگونه الحاقیه‌ای که برای موارد خاص تهیه نموده‌اند، به نشانی زیر ارسال نمایند. نظرات و پیشنهادات دریافتی در کمیته‌های فنی مربوطه بررسی و در صورت تصویب در تجدید نظرهای بعدی استاندارد منعکس خواهد شد.

ایران، تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه چهاردهم، شماره ۱۷

استانداردها و ضوابط فنی

کد پستی: ۱۵۸۵۸۸۶۸۵۱

تلفن: ۰۶۰ - ۰۴۵۹ و ۸۸۸۱۰۵۵ و ۶۶۱۵۳۰۵۵

دور نگار: ۸۸۸۱۰۴۶۲

پست الکترونیک: [Standards@nioc.ir](mailto:Standards@nioc.ir)

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «صنعت نفت- افزایه‌های سیالات حفاری- نشاسته حفاری- قسمت ۲: گرانروی کم، دما متوسط- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون»

#### سمت و/یا محل اشتغال:

#### رئیس:

رئیس گروه مهندسی نفت، مخزن و حفاری- اداره کل نظام فنی و اجرائی و ارزشیابی طرح‌ها- معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری- وزارت نفت

بهرانی پور، محمدرضا  
(کارشناسی ارشد مهندسی نفت- حفاری)

#### دبیر:

رئیس گروه حفاری پژوهشگاه صنعت نفت- شرکت ملی نفت ایران

نصیری، علیرضا  
(دکتری مهندسی نفت- حفاری)

#### اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- شرکت ملی نفت ایران

آلوبغیش، فاطمه  
(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

مدیر واحد- شرکت حفاری استوان کیش

اخوت، حمیدرضا  
(دکتری ژئوفیزیک- اکتشاف و لرزه‌نگاری)

مدیر عامل- شرکت نشاسته البرز

افشاری حسین آبادی، سوگل  
(کارشناسی ارشد مدیریت- توسعه تکنولوژی)

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیال حفاری- مدیریت اکتشاف- شرکت ملی نفت ایران

اناری، علیرضا  
(کارشناسی ارشد مهندسی نفت- اکتشاف)

مدیر عامل- شرکت تولد مواد حفاری سپیدان

بختیاری راد، سعید  
(کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی)

مدیر گروه پژوهشی جهاد دانشگاهی

جعفری جید، عباس  
(دکتری مهندسی شیمی)

ناظر ارشد عملیات حفاری شرکت نفت فلات قاره ایران- شرکت ملی نفت ایران

جعفری چگنی، سجاد  
(کارشناس ارشد مهندسی نفت- حفاری و بهره‌برداری)

سمت و / یا محل اشتغال:اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

رئیس ناظارت عملیات حفاری شرکت نفت خزر- شرکت ملی نفت ایران

حمدیرضا، حکمی کیاسرائی  
(کارشناسی مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات)

مشاور مدیر عامل- شرکت کیمیا بن فوزان البرز

دانشگری، علی  
(دکتری مهندسی نفت- مخزن)

رئیس آزمایشگاه حفاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-  
شرکت ملی نفت ایران

درمان زاده، فرامرز  
(کارشناسی مهندسی نفت- حفاری)

رئیس پژوهش و توسعه- شرکت گلوبال پتروتک کیش

ذوالقدری، علی  
(کارشناسی ارشد مهندسی نفت- حفاری)

رئیس اداره مهندسی و برنامه ریزی سیال و پسماند حفاری  
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- شرکت ملی نفت ایران

رحیمی نیا، ایمان  
(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

کارشناس سیالات- شرکت حفاری دانا انرژی

رضانواز، امید  
(کارشناسی مهندسی مکانیک- جامدات)

مهندس ارشد ناظر گل حفاری- شرکت نفت خزر

سجادیان، مجید  
(کارشناسی ارشد مهندسی نفت- حفاری)

کارشناس حفاری شرکت نفت و گاز پارس- شرکت ملی نفت ایران

سعدالدین، مسعود  
(کارشناسی ارشد مهندسی نفت- حفاری)

کارشناس ارشد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران- شرکت ملی نفت ایران

فروود، توماج  
(دکتری مهندسی نفت- حفاری / مخازن)

رئیس مطالعات آزمایشگاه گل و سیال حفاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- شرکت ملی نفت ایران

فرخی، فرزاد  
(دکتری مهندسی نفت- حفاری / مخازن)

مدیر عامل مجتمع نولیدی شیمیایی کلران حفار عرشیا- شرکت شهاب شیمی ساوه

محمد نژاد، سید شهاب الدین  
(کارشناسی کامپیوتر- نرم افزار)

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهاب شیمی ساوه

محمد نژاد، مجتبی  
(کارشناسی مهندسی بهداشت صنعتی)

سمت و / یا محل اشتغال:اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

رئیس سیالات حفاری- مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مسگری، فاروق

(کارشناسی ارشد مهندسی معدن- اکتشاف)

کارشناس ارشد شرکت ملی حفاری ایران- شرکت ملی نفت ایران

ممبینی گوداژدر، امید علی

(کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی- صنایع شیمیایی)

مدیر عملیات حفاری- شرکت حفاری استوان کیش

منجزی، محمد

(کارشناسی مهندسی نفت- حفاری)

مدیر عامل- شرکت فامان شیمی

موسی خانیان، هند

(کارشناسی مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات)

کارشناس ارشد حفاری- شرکت مهندسی و توسعه نفت

مؤمنی، محمدرضا

(کارشناسی مهندسی معدن- استخراج معدن)

رئیس خدمات سیال حفاری شرکت حفاری شمال- شرکت ملی  
نفت ایران

نادری، محمد اسماعیل

(کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز)

کارشناس ارشد سیالات حفاری شرکت نفت قلات قاره ایران -  
شرکت ملی نفت ایران

نیکزاد، محمد

(کارشناسی زمین‌شناسی- عمومی)

سرپرست آزمایشگاه- شرکت سیالات حفاری پارس

نعمتی، مریم

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

مسئول بخش سیال حفاری پژوهشگاه صنعت نفت- شرکت ملی  
نفت ایران

ولی زاده، مجید

(کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز)

## فهرست مندرجات

	عنوان	
صفحه		
۱	مقدمه	
۲	۱ هدف و دامنه کاربرد.....	
۲	۲ مراجع الزامی.....	
۳	۳ اصطلاحات و تعاریف.....	
۶	۴ ویژگی‌ها.....	
۶	۱-۴ ویژگی‌های عمومی نشاسته حفاری گرانزوی کم، دما متوسط.....	
۷	۲-۴ ویژگی‌های کاربردی نشاسته حفاری گرانزوی کم، دما متوسط.....	
۸	۵ روش‌های آزمون.....	
۸	۱-۵ روش‌های آزمون ویژگی‌های عمومی نشاسته حفاری گرانزوی کم، دما متوسط.....	
۱۳	۲-۵ روش آزمون ویژگی‌های کاربردی نشاسته حفاری گرانزوی کم، دما متوسط.....	
۱۶	۶ بسته‌بندی.....	
۱۶	۷ نشانه‌گذاری.....	
۱۷	پیوست الف (الزامی).....	
۱۸	پیوست ب (الزامی) مشخصات و ویژگی‌های خاک رس پایه استاندارد.....	

## مقدمه

توسعه صنعت حفاری در پروژه‌های نفت و گاز مستلزم تأمین انواع مواد معدنی و شیمیایی سیالات حفاری است. از جمله این مواد نشاسته حفاری است و نیاز است نشاسته حفاری با استانداردهای بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی انطباق داشته باشد.

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ..... است. سایر قسمت‌های این مجموعه تحت عنوان کلی «صنعت نفت- افزایه‌های سیالات حفاری- نشاسته حفاری» به‌شرح زیر است:

- قسمت ۱: گرانروی کم، دما پایین- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون؛
- قسمت ۳: گرانروی کم، دما بالا- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون؛
- قسمت ۴: گرانروی زیاد، دما پایین- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون.

منابع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به‌شرح زیر است:

- 1- API SPEC 13A 19<sup>th</sup>:2019, Specification for drilling fluids materials; nineteenth edition; Effective: October 1, 2020
  - 2- ISO 13500:2008, Petroleum and natural gas industries — Drilling fluid materials — Specifications and tests
- ۳- بررسی‌ها و نتایج تجربی آزمایشگاهی شرکت‌های مناطق نفتخیز جنوب، پژوهشگاه صنعت نفت و ملی حفاری ایران.

## صنعت نفت - افزاییهای سیالات حفاری - نشاسته حفاری - قسمت ۲: گرانزوی کم، دما متوسط - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها، روش‌های آزمون، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری نشاسته حفاری گرانزوی کم، دما متوسط جهت استفاده در سیالات حفاری پایه آبی است. نشاسته حفاری به منظور کنترل و کاهش افت صافاب<sup>۱</sup> سیال حفاری و همچنین ایجاد گل حفاری مناسب با قابلیت نفوذناپذیری بر روی دیواره چاه، در ترکیب سیال حفاری پایه آبی به کار می‌رود. همچنین این ماده با ایجاد گرانزوی مناسب سبب تعليق‌سازی وزن افزایها در گل‌های حفاری پایه آبی می‌شود. این ماده به طور معمول در ترکیب سیالات حفاری با چگالی بالا و تا دمای ۱۲۱/۱۱ درجه سانتی‌گراد (۲۵۰ درجه فارنهایت) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است.  
بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست.

در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است. استفاده از منابع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

**2-1 ASTM E11-22:** Standard specification for woven wire test sieve cloth and test sieves.

**2-2 ASTM E161:** Standard specification for electroformed material and test sieves.

**۳-۲ استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت - روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری - قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (فرآیند ملی سازی در حال پیگیری است).**

<sup>1</sup>- Water loss

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳

#### سیال حفاری

##### **drilling fluid**

هر نوع سیالی که در طول عملیات حفاری درون چاه به گردش در می‌آید و پس از عبور از رشته حفاری<sup>۱</sup> و متنه مجدد از طریق فضای حلقوی به سطح بر می‌گردد. سیال حفاری به سه نوع پایه آبی، پایه روغنی، و پایه گازی تفکیک می‌شود که نوع پایه آبی بیشترین استفاده را دارد.

۲-۳

#### افزایه سیال حفاری

##### **drilling fluid additive**

گروه ویژه‌ای از مواد که به صورت جامد و مایع جهت کنترل خصوصیات سیال حفاری به آن اضافه می‌شود و خواص مورد نیاز سیال حفاری را تأمین می‌کند.

۳-۳

#### نشاسته حفاری

##### **drilling starch**

نشاسته حفاری یکی از انواع نشاسته است که جهت کاهش صافاب سیال حفاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نشاسته یک پلیمر طبیعی است که از منابع گیاهی و غلات به دست می‌آید. در این میان سیب‌زمینی و ذرت از منابع بسیار مهم تأمین نشاسته برای سیال حفاری محسوب می‌شوند. کاربرد اصلی این افزایه، کنترل افت صافاب و ایجاد گرانزوی جهت تعليق مواد جامد سیال حفاری پایه آبی است.

۴-۳

#### چگالی<sup>۲</sup> سیال یا وزن گل حفاری

##### **fluid density or mud weight**

چگالی سیال، جرم در واحد حجم سیال است که اصطلاحاً به آن وزن سیال گفته می‌شود. یکی از موارد مهم در طراحی وزن سیال حفاری، در نظر گرفتن فشار سازندی و فشار درون چاه است. یکی از وظیفه‌های اصلی سیال حفاری این است که چگالی یا وزن مناسبی داشته باشد تا در برابر فشار سازند، توان مقاومت را داشته باشد. واحد اندازه‌گیری آن پوند بر فوت مکعب و پوند بر گالن است.

1- Drilling string

2- Density

۵-۳

### گرانروی ظاهری

#### apparent viscosity (Av)

گرانروی ظاهری سیال گرانروی سیال است که در سرعت چرخشی ۶۰۰ دور بر دقیقه اندازه‌گیری می‌شود. در مدل رئولوژی پلاستیکی بینگهام<sup>۱</sup>، گرانروی ظاهری با استفاده از ویسکومتر چرخشی اندازه‌گیری شده و معادل نصف عدد خوانده شده در سرعت ۶۰۰ دور بر دقیقه است ( $\theta_{600}$ ) می‌باشد.

$$Av = \theta_{600}/2$$

۶-۳

### گرانروی پلاستیکی

#### plastic viscosity (Pv)

گرانروی پلاستیکی یکی از پارامترهای مدل بینگهام است که از تفاضل عدد خوانده شده توسط ویسکومتر (θ) در دو سرعت ۶۰۰ و ۳۰۰ دور بر دقیقه به دست می‌آید. گرانروی فاز پیوسته سیال و درصد مواد جامد سیال بر آن تأثیرگذار است.

$$Pv = \theta_{600} - \theta_{300}$$

۷-۳

### نقطه واروی

#### yield point (Yp)

مقاومت در برابر جریان اولیه سیال یا تنش مورد نیاز برای به حرکت درآوردن سیال است. نقطه واروی نقطه سنجش نیروی جاذبه بین ذرات مایع است. این نیروهای الکترواستاتیک حاصل از بارهای مثبت و منفی هستند که در سطح ذرات قرار دارند و به عوامل زیر وابسته است:

- خصوصیات سطح ذرات گل؛

- غلظت جامدات موجود در گل؛

واحد اندازه‌گیری نقطه واروی در سیستم متریک پاسکال می‌باشد. بالا بودن نقطه واروی نشانه نیروی جاذبه بالا بین ذرات است. نقطه واروی از تفاضل عدد خوانده شده در سرعت ۳۰۰ دور بر دقیقه و گرانروی پلاستیکی سیال به دست می‌آید.

$$Yp = \theta_{300} - Pv$$

---

1- Bingham plastic

۸-۳

### مقاومت ژله‌ای سیال

#### **fluid gel strength**

مقاومت ژله‌ای، نیروهای جاذبه الکترواستاتیک درون سیال در شرایط ساکن است. تفاوت مقاومت ژله‌ای با نقطه واروی در این است که منظور از اندازه‌گیری مقاومت ژله‌ای، اندازه‌گیری نیروی جاذبه مولکولی در شرایط ساکن یا استاتیک است، در حالی که نقطه واروی، اندازه‌گیری نیروی جاذبه بین ذرات جامد در حالت جریان است.

۹-۳

### افت صافاب

#### **fluid loss**

صافاب، مقدار سیالی است که از فاز پیوسته سیال حفاری تحت فشار و حرارت به درون سازند<sup>۱</sup> نفوذ می‌کند.

۱۰-۳

### باریت

#### **baryte**

باریت حفاری ( $\text{BaSO}_4$ ) یکی از مواد وزن افزای پرمصرف صنعت حفاری است که به‌طور معمول برای افزایش چگالی سیال حفاری استفاده می‌شود. چگالی باریت حفاری در گستره ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است.

۱۱-۳

### فروبار یا هماتیت حفاری

#### **drilling ferrobar or hematite**

فروبار حفاری ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) یکی از مواد وزن افزای صنعت حفاری با چگالی در گستره ۴۶۰۰ تا ۴۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب است و به‌منظور افزایش چگالی سیال حفاری و در سیالات با وزن بیش از ۲۱۶۳ کیلوگرم بر مترمکعب (۱۳۵ پوند بر فوت مکعب) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۲-۳

## مواد وزن افزایش

### **weighting agent**

موادی که برای افزایش دانسیته سیال حفاری به ترکیب آن اضافه می‌شوند. این مواد به دلیل چگالی بالایی که دارند موجب افزایش دانسیته سیال می‌شوند. از جمله این مواد می‌توان به باریت حفاری، فربار حفاری و پودر سنگ آهک اشاره کرد.

۱۳-۳

## آب لایه گچساران

### **gachsaran formation water**

آب لایه گچساران، آب نمکی متتشکل از نمک‌های سدیم کلرید، کلسیم کلرید و منیزیم کلرید است که اولین بار هنگام حفاری لایه گچساران مشاهده شده و می‌تواند بر خواص سیال حفاری تأثیرگذار باشد. جهت ارزیابی نشاسته حفاری، این نوع آب نمک به صورت مصنوعی در آزمایشگاه ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

## ۴ ویژگی‌ها

### ۱-۴ ویژگی‌های عمومی نشاسته حفاری گرانبروی کم، دما متوسط

نشاسته حفاری را می‌توان از چندین نوع نشاسته بومی تولید کرد. این نوع نشاسته باید در آب قابل حل باشد (پیش ژلاتینه) تا بتوان از آن به عنوان یک افزایه کاهش‌دهنده افت صافاب در سیالات حفاری پایه آبی استفاده کرد. ویژگی‌های عمومی نشاسته حفاری گرانبروی کم، دما متوسط باید مطابق جدول شماره ۱ باشد.

جدول ۱- ویژگی‌های عمومی نشاسته حفاری گرانبروی کم، دما متوسط

روش آزمون	حدود قابل قبول	ویژگی‌ها	ردیف
خواص تعليق			
قرائت ویسکومتر در ۶۰۰ دور بر دقیقه			۱
۳-۱-۵	حداکثر ۱۸	- در آب نمک ۴۰ گرم بر لیتر (آب دریا)	۱-۱
۵-۱-۵	حداکثر ۲۰	- در آب نمک اشباع	۲-۱
حجم افت صافاب			۲
۴-۱-۵	حداکثر ۱۰ میلی لیتر	- در آب نمک ۴۰ گرم بر لیتر (آب دریا)	۱-۲
۶-۱-۵	حداکثر ۱۰ میلی لیتر	- در آب نمک اشباع	۲-۲
۷-۱-۵	بدون باقیمانده	باقیمانده نشاسته با اندازه ذرات بیش از ۲۰۰۰ میکرومتر	۳

## ۲-۴ ویژگی‌های کاربردی نشاسته حفاری گرانروی کم، دما متوسط

ویژگی‌های کاربردی نشاسته حفاری گرانروی کم، دما پایین باید مطابق جدول شماره ۲ باشد.

یادآوری - ویژگی‌های کاربردی نشاسته حفاری گرانروی کم، دما متوسط برحسب واحد انگلیسی در پیوست الف ارائه شده است.

**جدول ۲ - ویژگی‌های نشاسته حفاری گرانروی کم، دما متوسط**

روش آزمون	شاخص‌های سیال پس از افزودن ۱۵٪ حجمی آب لایه به سیال مرحله قبل (سیال پایه) و ۳ ساعت حرارت استاتیک در دمای ۱۲۱/۱۱ درجه سانتی‌گراد	شاخص‌های سیال پس از افزودن آب ۱۵٪ حجمی آب لایه به سیال مرحله قبل (سیال پایه) و ۴ ساعت رول شدن در دمای ۱۲۱/۱۱ درجه سانتی‌گراد	شاخص‌های سیال پایه ۴ پس از ساعت رول شدن در دمای ۱۲۱/۱۱ درجه سانتی‌گراد	شاخص‌های سیال پس از ۴ ساعت رول شدن در دمای ۱۲۱/۱۱ درجه سانتی‌گراد	واحد	خواص سیال در آب اشباع از نمک کلرید سدیم	ردیف
۵-۲-۳-۲-۵	۲۴۰۳,۸۵	۲۴۰۳,۸۵	۲۴۰۳,۸۵	۱۲۰۱,۹۲	کیلوگرم بر متر مکعب	چگالی سیال	۱
۲-۳-۲-۵- ب	۵۰±۵	۵۰±۵	۶۵±۵	—	میلی پاسکال ثانیه	گرانروی ظاهری	۲
	۴۵±۵	۴۵±۵	۵۵±۵	—	میلی پاسکال ثانیه	گرانروی پلاستیکی	۳
	۵±۱	۵±۱	۷±۱	—	پاسکال	نقشه واروی	۴
	۱±۰,۵	۱±۰,۵	۱,۵±۰,۵	—	پاسکال	مقاومت ژله‌ای ۱۰ ثانیه	۵
	۱,۵±۰,۵	۱,۵±۰,۵	۲±۰,۵	—	پاسکال	مقاومت ژله‌ای ۱۰ دقیقه	۶
۲-۳-۲-۵- ج	حداکثر ۱/۲	حداکثر ۱/۲	حداکثر ۱	حداکثر ۱۰	سانتی‌متر مکعب	افت صافاب	۷
۵-۲-۳-۲-۵	حداقل ۷	حداقل ۷	حداقل ۷	حداقل ۷	—	(pH)	۸

یادآوری ۱ - pH سیال قبل از شروع رول شدن با استفاده از آب آهک ( محلول ۳۰٪ وزنی حجمی) بین ۸/۵ تا ۹ تنظیم شود.

یادآوری ۲ - نمک سدیم کلرید، باریت، فربار و آب لایه گچساران نوع آزمایشگاهی مورد استفاده در ساخت سیالات باید توسط آزمایشگاه مرجع تهیه شده باشد.

## ۵ روش‌های آزمون

۱-۵ روش‌های آزمون ویژگی‌های عمومی نشاسته حفاری گرانزوی کم، دما متوسط

۱-۱-۵ مواد یا واکنشگرها

مواد شیمیایی مورد استفاده باید از نوع آزمایشگاهی باشد.

۱-۱-۱-۵ کلرید سدیم

۱-۱-۲-۵ بی‌کربنات سدیم

۱-۱-۳-۵ آب دیونیزه یا مقطر

۱-۱-۴-۵ خاک رس پایه مرجع<sup>۱</sup> (به پیوست ب مراجعه شود)

۱-۲-۵ دستگاه‌ها و لوازم آزمایشگاهی

۱-۲-۱-۵ دماسنجه، با درستی<sup>۲</sup> ۰/۵ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت)

۱-۲-۲-۵ ترازو، با درستی ۰/۰۱ گرم

۱-۲-۳-۵ همزن، دارای دوک یا یک پروانه موج سینوسی منفرد به قطر تقریبی ۲۵ میلی‌متر (اینج)، با فلاش به سمت بالا نصب شده است.

۱-۲-۴-۵ لیوان همزن، ابعاد تقریبی: عمق ۱۸۰ میلی‌متر (۷ اینچ)، قطر دهانه بالا ۹۷ میلی‌متر (۳/۸ اینچ)؛ قطر پایین لیوان، ۷۰ میلی‌متر (۲/۷۵ اینچ)

۱-۲-۵-۵ ظرف نگهداری شیشه‌ای با ظرفیت تقریبی ۵۰۰ میلی‌لیتر با درب

۱-۲-۶-۵ ظرف، شیشه یا پلاستیک، حداقل ۵۰ میلی‌لیتر، برای جذب افت صافاب ۷/۵ دقیقه ۷-۲-۱-۵ کاردک

۱-۲-۸-۱-۵ بالن حجمی ۱۰۰۰ میلی‌لیتر

۱-۲-۹-۵ ویسکومتر، با نیروی محرکه موتوری<sup>۳</sup>، نشانگر مستقیم، مطابق با استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت- روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه شود)

۱-۱۰-۲-۵ فیلتر پرس با فشار کم/دمای پایین، مطابق با استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت-

1- Standard Evaluation Base Clay (SEBC)

2- Accuracy

3- Motor drive viscometer

روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه شود)

۱۱-۲-۱-۵ کاغذ فیلتر، کیفی، سخت شده با خاکستر کم، سرعت فیلتراسیون آهسته و مطابق با استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت- روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه شود)

۱۲-۳-۱-۵ زمان سنج، دو عدد، دیجیتال یا مکانیکی

۱۳-۲-۱-۵ استوانه‌های مدرج<sup>۱</sup>، سه عدد،  $10 \pm 1$  میلی‌لیتر،  $100 \pm 5$  میلی‌لیتر و  $500 \pm 5$  میلی‌لیتر.

۱۴-۲-۱-۵ حمام آب دمای ثابت که در گستره دمایی  $20 \pm 2$  درجه سانتی‌گراد تا  $25 \pm 2$  درجه سانتی‌گراد (۶۸ درجه فارنهایت تا ۷۷ درجه فارنهایت) تنظیم شده است، (درصورتی که دمای اتاق در محدوده  $20 \pm 2$  درجه سانتی‌گراد تا  $25 \pm 2$  درجه فارنهایت تا ۷۷ درجه فارنهایت) نیست نیاز به استفاده از حمام می‌باشد).

۱۵-۲-۱-۵ الک،  $2000 \pm 200$  میکرومتر (۷۸۷۴ اینچ یا شماره مش<sup>۲</sup> ۱۰)، مطابق با ASTM E11 و ASTM E161 با قطر تقریبی  $20 \pm 2$  میلی‌متر (۰.۸ اینچ).

۳-۱-۵ قرائت ویسکومتر در  $600 \pm 60$  دور در دقیقه برای سیال نشاسته در آب نمک  $40 \pm 4$  گرم در لیتر

۱-۳-۱-۵  $40 \pm 1$  گرم کلرید سدیم به یک بالن حجمی  $1000 \pm 100$  میلی‌لیتری منتقل کنید و مقداری آب به آن اضافه کنید تا نمک حل شود سپس با آب دیونیزه به حجم برسانید و سیال را به خوبی مخلوط کنید تا نمک کاملاً حل شود.

۲-۳-۱-۵ برای تهیه سیالی بر پایه خاک رس ابتدا  $350 \pm 3$  میلی‌لیتر از محلول آب شور  $40 \pm 4$  گرم در لیتر به لیوان میکسر، اضافه کنید. سپس  $1 \pm 0.1$  گرم بی‌کربنات سدیم اضافه کنید و به مدت  $60 \pm 6$  ثانیه روی همزن هم بزنید.

۳-۳-۱-۵ به آرامی  $0.1 \pm 0.01$  گرم خاک رس پایه را در حالی که روی میکسر هم می‌زنید اضافه کنید.

۴-۳-۱-۵ پس از هم زدن  $5 \pm 1$  دقیقه، لیوان میکسر را از همزن خارج کرده و کناره‌های آن را با کاردک خراش دهید تا خاک رس چسبیده به دیواره ظرف کنده شده و مطمئن شوید که تمام خاک رس چسبیده به کاردک در سیال گنجانده شده است.

۵-۳-۱-۵ لیوان را روی میکسر قرار دهید و به هم زدن ادامه دهید. در صورت لزوم، ظرف را می‌توان از میکسر خارج کرد و بعد از  $5 \pm 1$  دقیقه و  $10 \pm 1$  دقیقه دیگر، هرگونه خاک رس چسبیده به دیواره ظرف را جدا کرد.

1- To Contain (indicated liquid volume inside the cylinder)

2- Mesh (the number of openings per linear inch of screen)

کل زمان هم زدن پس از افزودن خاک رس باید  $20 \pm 1$  دقیقه باشد.

۶-۳-۵  $3.5 \pm 0.1$  گرم نشاسته را در حین هم زدن روی میکسر به سیال اضافه کنید. اضافه کردن نشاسته به سیال باید با سرعت یکنواخت در مدت  $6 \pm 0.1$  ثانیه انجام شود.

۷-۳-۵ پس از هم زدن ۵ دقیقه  $\pm 1$  ثانیه ، ظرف را از میکسر خارج کرده و کناره‌های آن را با کاردک بخراشید تا نشاسته چسبیده به دیواره ظرف خارج شود. مطمئن شوید که تمام نشاسته چسبیده به کاردک در سیال گنجانده شده است.

۸-۳-۵ ظرف را روی همزن قرار دهید و به هم زدن ادامه دهید. در صورت لزوم، ظرف را می‌توان از میکسر خارج کرد و بعد از ۵ دقیقه و  $10 \pm 1$  دقیقه دیگر، نشاسته چسبیده به دیواره ظرف را جدا کرد. کل زمان هم زدن پس از افروختن نشاسته باید  $20 \pm 1$  دقیقه باشد.

۹-۳-۵ سیال را تا ۲۴ ساعت در یک ظرف دربسته یا سرپوشیده در دمای اتاق یا در دستگاهی با دمای ثابت تنظیم شده بین  $20 \pm 2$  درجه سانتی‌گراد تا  $25 \pm 2$  درجه سانتی‌گراد (۶۸ درجه فارنهایت تا ۷۷ درجه فارنهایت) نگهداری کنید. دمای ذخیره‌سازی و زمان را ثبت کنید.

۱۰-۳-۵ پس از پایان زمان نگهداری، سیال را به مدت  $5 \pm 1$  دقیقه  $\pm 1$  ثانیه روی همزن هم بزنید.

۱۱-۳-۵ فوراً سیال را در لیوان ویسکومتر ارائه شده با ویسکومتر نشانگر مستقیم بریزید. مقدار قرائت آن را در  $600 \pm 10$  دور بر دقیقه و پس از ثابت شدن آن به دست آوردید. قرائت باید در دمای  $25 \pm 1$  درجه سانتی‌گراد ( $77 \pm 2$  درجه فارنهایت) اندازه‌گیری شود.

۱۲-۳-۵ پس از قرائت ویسکومتر سیال را برای آزمون تعیین حجم افت صافاب برای سیال نشاسته در آب شور  $40 \pm 1$  گرم در لیتر نگهدارید.

۴-۱-۵ تعیین حجم افت صافاب برای سیال نشاسته در آب نمک  $40 \pm 1$  گرم در لیتر

۴-۱-۶ برای اندازه‌گیری حجم افت صافاب سیال آب شور  $40 \pm 1$  گرم در لیتر از سیال مرحله قبل در زیر بند ۱۱-۲-۱ استفاده کنید.

۲-۴-۵ قبل از اضافه کردن سیال، مطمئن شوید که هر قسمت از سل فیلتر پرس خشک است و هیچ یک از واشرها منحرف یا فرسوده نشده است. دمای سیال باید  $(1 \pm 0.5)$  درجه سانتی‌گراد ( $25 \pm 2$  درجه فارنهایت باشد سیال را به داخل سل پرس فیلتر تا حدود  $13 \pm 1$  میلی‌متر ( $0.5 \pm 0.1$  اینچ) از بالای سل بریزید. مونتاژ سل پرس فیلتر را با استفاده از یک عدد کاغذ صافی کامل کنید. سل فیلتر را در قاب قرار دهید و شیر تخلیه را ببندید و یک ظرف زیر لوله تخلیه قرار دهید.

۳-۴-۵ یک زمان‌سنج را برای  $7/5$  دقیقه و زمان‌سنج دوم را برای  $30 \pm 1$  دقیقه تنظیم کنید. هر دو زمان‌سنج را راهاندازی کنید و فشار روی سل را روی  $30 \pm 5$  کیلو پاسکال ( $100 \pm 5$  پوند بر اینچ مربع)

تنظیم کنید. هر دو مرحله باید در کمتر از ۱۵ ثانیه کامل شوند. فشار باید توسط هوای فشرده، نیتروژن یا هلیوم تأمین شود.

**۴-۴-۱-۵** پس از گذشت  $7/5$  دقیقه  $\pm 6$  ثانیه در اولین زمان سنج، استوانه و فیلتریت داخل آن را بردارید و فیلتر را دور بریزید. یک استوانه مدرج خشک  $10$  میلی لیتری را زیر لوله تخلیه قرار دهید و به جمع آوری فیلتر تا پایان دومین زمان سنج تنظیم شده در  $30$  دقیقه ادامه دهید. در  $30$  دقیقه  $\pm 6$  ثانیه، استوانه مدرج را بردارید و حجم صافاب جمع آوری شده (VC) را ثبت کنید.

**۴-۴-۲-۵** حجم افت صافاب جمع آوری شده (VC) را در  $2$  ضرب کرده و به عنوان حجم افت صافاب سیال گزارش کنید.

**۴-۱-۵** قرائت ویسکومتر در  $600$  دور در دقیقه برای سیال نشاسته در آب اشباع از نمک

**۱-۵-۱-۵** حجم زیادی از آب نمک اشباع را با افزودن  $1/0.1 \pm 45$  گرم کلرید سدیم در هر  $100 \pm 1$  میلی لیتر آب دیونیزه تهیه کنید و آن را به خوبی میکس کنید. برای اطمینان از اشباع شدن، اجازه دهید محلول حدود  $1$  ساعت بماند. سپس بخش شفاف محلول را با دقت تخلیه کنید یا آن را در ظرف نگهداری فیلتر کنید.

**۲-۵-۱-۵** با افزودن  $3 \pm 0.350$  میلی لیتر از محلول آب اشباع به لیوان میکسر، سیالی بر پایه خاک رس تهیه کنید. در ابتدا  $1 \pm 0.1$  گرم بی کربنات سدیم اضافه کنید و به مدت  $60 \pm 6$  ثانیه روی همزن هم بزنید.

**۳-۵-۱-۵** به آرامی  $1/0.1 \pm 35$  گرم خاک رس پایه (SEBC) را در حالی که روی میکسر هم می زنید اضافه کنید.

**۴-۱-۵-۵** پس از هم زدن  $5$  دقیقه  $\pm 6$  ثانیه، لیوان میکسر را از همزن خارج کرده و کناره های آن را با کاردک خراش دهید تا خاک رس چسبیده به دیواره ظرف از بین برود. مطمئن شوید که تمام خاک رس چسبیده به کاردک در سیال گنجانده شده است.

**۵-۱-۵-۵** لیوان را روی میکسر قرار دهید و به هم زدن ادامه دهید. در صورت لزوم، ظرف را می توان از میکسر خارج کرد و بعد از  $5$  دقیقه و  $10$  دقیقه دیگر، هرگونه خاک رس چسبیده به دیواره ظرف را جدا کرد. کل زمان هم زدن پس از افزودن خاک رس باید  $20 \pm 1$  دقیقه دقیقه باشد.

**۶-۱-۵-۵**  $35 \pm 0.35$  گرم نشاسته را در حین هم زدن روی میکسر به سیال اضافه کنید و با سرعت یکنواخت در  $60 \pm 6$  ثانیه اضافه کنید.

**۷-۱-۵-۵** پس از هم زدن  $5$  دقیقه  $\pm 6$  ثانیه، ظرف را از میکسر خارج کرده و کناره های آن را با کاردک بخراشید تا نشاسته چسبیده به دیواره ظرف خارج شود. مطمئن شوید که تمام نشاسته چسبیده به کاردک در سیال گنجانده شده است.

۸-۵-۱-۵ ظرف را روی همزن قرار دهید و به هم زدن ادامه دهید. در صورت لزوم، ظرف را می‌توان از میکسر خارج کرد و بعد از ۵ دقیقه و ۱۰ دقیقه دیگر، نشاسته چسبیده به دیواره ظرف را جدا کرد. کل زمان هم زدن پس از افروختن نشاسته باید  $20 \pm 1$  دقیقه باشد.

۹-۵-۱-۵ سیال را تا ۲۴ ساعت در یک ظرف دربسته یا سرپوشیده در دمای اتاق یا در دستگاهی با دمای ثابت تنظیم شده بین ۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد (۶۸ درجه فارنهایت تا ۷۷ درجه فارنهایت) نگهداری کنید. دمای ذخیره‌سازی و زمان را ثبت کنید.

۱۰-۵-۱-۵ پس از پایان زمان نگهداری، سیال را به مدت ۵ دقیقه  $\pm 6$  ثانیه روی همزن هم بزنید.

۱۱-۵-۱-۵ فوراً سیال را در لیوان ویسکومتر ارائه شده با ویسکومتر نشانگر مستقیم بریزید. مقدار قرائت آن را در ۶۰۰ دور بر دقیقه و پس از ثابت شدن آن به دست آورید. قرائت باید در دمای  $25 \pm 1$  درجه سانتی‌گراد ( $77 \pm 2$  درجه فارنهایت) اندازه‌گیری شود.

۱۲-۵-۱-۵ پس از قرائت ویسکومتر، سیال را بر آزمون تعیین حجم افت صافاب برای سیال نشاسته در آب اشباع نگهدارید.

#### ۱-۵ تعیین حجم افت صافاب برای سیال نشاسته در آب اشباع

۱۲-۵-۱-۶ برای اندازه‌گیری حجم افت صافاب سیال آب اشباع از سیال مرحله قیل در زیر بند استفاده کنید.

۲-۶-۱-۵ قبل از اضافه کردن سیال، مطمئن شوید که هر قسمت از سل فیلتر پرس خشک است و هیچ‌یک از واشرها منحرف یا فرسوده نشده است. دمای سیال باید  $25 \pm 1$  درجه سانتی‌گراد  $77 \pm 2$  درجه فارنهایت باشد. سیال مرحله ۲-۱-۴ را به داخل سل پرس فیلتر تا حدود ۱۳ میلی متر ( $0.5$  اینچ) از بالای سل بریزید. مونتاژ سل پرس فیلتر را با استفاده از یک عدد کاغذ صافی کامل کنید. سل فیلتر را در قاب قرار دهید و شیر تخلیه را بیندید و یک ظرف زیر لوله تخلیه قرار دهید.

۳-۶-۱-۵ یک زمان‌سنج را برای  $7/5$  دقیقه و زمان‌سنج دوم را برای  $30$  دقیقه تنظیم کنید. هر دو زمان‌سنج را راهاندازی کنید و فشار روی سل را روی  $200 \pm 30$  کیلو پاسکال ( $5 \pm 1$  پوند بر اینچ مربع) تنظیم کنید. هر دو مرحله باید در کمتر از  $15$  ثانیه کامل شوند. فشار باید توسط هوای فشرده، نیتروژن یا هلیوم تأمین شود.

۴-۶-۱-۵ پس از گذشت  $7/5$  دقیقه  $\pm 6$  ثانیه در اولین زمان‌سنج، استوانه و صافاب داخل آن را بردارید و فیلتر را دور بریزید. یک استوانه مدرج خشک  $10$  میلی‌لیتری را زیر لوله تخلیه قرار دهید و به جمع‌آوری فیلتر تا پایان دومین زمان‌سنج تنظیم شده در  $30$  دقیقه ادامه دهید. در  $30$  دقیقه  $\pm 6$  ثانیه، استوانه مدرج را بردارید و حجم صافاب جمع‌آوری شده (VC) را ثبت کنید.

۵-۶-۱-۵ حجم فیلتر جمع‌آوری شده (VC) را در  $2$  ضرب کرده و به عنوان حجم صافاب سیال گزارش کنید.

**۷-۱-۵ تعیین باقیمانده نشاسته با اندازه ذرات بیش از ۲۰۰۰ میکرومتر**

$25 \pm 0.01$  گرم نشاسته را وزن کرده و به الک ۲۰۰۰ میکرون منتقل کنید. الک را حداکثر به مدت ۵ دقیقه تکان دهید. سپس وجود یا عدم وجود باقیمانده روی الک را ثبت کنید.

**۲-۵ روش آزمون ویژگی‌های کاربردی نشاسته حفاری گرانزوی کم، دما متوسط**

**۱-۲-۵ مواد**

**۱-۱-۲-۵ آب نمک اشباع شاخص آزمایشگاهی** (غلظت نمک سدیم کلراید حداقل ۳۲۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، سختی کل بر حسب یون کلسیم<sup>۱</sup> حداکثر ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر و چگالی سیال ۱۲۰۱ کیلوگرم بر مترمکعب (۷۵ پوند بر فوت مکعب))

**۲-۱-۲-۵ باریت حفاری شاخص آزمایشگاهی**

**۳-۱-۲-۵ فروبار حفاری شاخص آزمایشگاهی**

**۴-۱-۲-۵ آب لایه گچساران مرجع** (غلظت نمک سدیم کلراید ۳۷۵ گرم بر لیتر، غلظت نمک کلسیم کلرید ۸۲.۵ گرم بر لیتر و غلظت نمک منیزیم کلراید ۳۳.۵ گرم بر لیتر (نمک‌های مورد استفاده جهت ساخت آب لایه از نوع شاخص آزمایشگاهی و درجه خلوص بیش از ۹۹٪ باشند).

**۵-۱-۲-۵ آب آهک<sup>۲</sup> با غلظت ۳۰٪** (آهک مورد استفاده از نوع شاخص آزمایشگاهی و درجه خلوص بیش از ۹۹٪ باشد).

**۲-۲-۵ تجهیزات**

**۱-۲-۲-۵ همزن<sup>۳</sup> آزمایشگاهی** مطابق با استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت-روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه شود)

**۲-۲-۲-۵ لیوان همزن، ابعاد تقریبی: عمق، ۱۸۰ میلی‌متر (۷ اینچ). قطر دهانه بالا ۹۷ میلی‌متر (۳.۸ اینچ)؛ قطر پایین لیوان، ۷۰ میلی‌متر (۲/۷۵ اینچ)**

**۳-۲-۲-۵ استوانه‌های مدرج<sup>۴</sup>، سه عدد، ۱۰±۰.۱ میلی‌لیتر، ۱۰۰±۵ میلی‌لیتر و ۵۰۰±۵ میلی‌لیتر**

**۴-۲-۲-۵ دماسنجد با درستی ۰/۵ درجه سانتی‌گراد (۱ درجه فارنهایت)**

**۵-۲-۲-۵ زمان‌سنج<sup>۵</sup> با درستی ۱/۰ دقیقه**

1- Total hardness as calcium

2- Lime solution

3- Mixer

4- To Contain” (indicated liquid volume inside the cylinder)

5- Timer

- ۶-۲-۵ کاردک آزمایشگاهی
- ۷-۲-۵ ترازوی آزمایشگاهی با درستی ۱۰۰ گرم
- ۸-۲-۵ ویسکومتر<sup>۱</sup> مطابق با استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت- روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه شود)
- ۹-۲-۵ ترازوی گل<sup>۲</sup> حفاری مطابق با استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت- روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه شود)
- ۱۰-۲-۵ فیلترپرس دما و فشار پایین<sup>۳</sup> مطابق با استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت- روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه شود)
- ۱۱-۲-۵ کاغذ صافی مطابق با استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت- روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه شود)

### ۳-۲-۵ روش اجرای آزمون

#### ۱- روش آماده‌سازی سیال

الف- در ۴ لیوان همزن مقدار ۳۵۰ میلی‌لیتر آب نمک اشباع را با استفاده از استوانه مدرج ۵۰۰ میلی‌لیتر درون لیوان همزن بریزید.

ب- ۴ نمونه هر کدام با وزن ۱۴ گرم از نشاسته را با استفاده از ترازو وزن کرده و به آرامی حین همزندن به ۴ سیال آب نمک اشباع مرحله قبل اضافه کنید و به مدت ۲۰ دقیقه گذشت ۱۰ دقیقه از زمان همزندن، دیواره لیوان را با کاردک تمیز کنید.

پ- پس از گذشت ۲۰ دقیقه، یکی از سیالات را کنار گذاشته (سیال با دانسیته ۱۲۰ ۱/۹۲ کیلوگرم بر متر مکعب یا ۷۵ پوند بر فوت مکعب) و به سه سیال دیگر مواد وزن افزای باریت و فربار را حین همزندن اضافه کرده و به مدت ۱۰ دقیقه مخلوط کنید (پس از گذشت ۵ دقیقه از زمان همزندن، دیواره لیوان را با کاردک تمیز کنید).

یادآوری- جهت افزایش چگالی سیال تا وزن ۲۱۶۳ گیلوگرم بر مترمکعب (۱۳۵ پوند بر بشکه) از باریت به تنها یی و یا از وزن ۲۱۶۳ تا ۲۴۰۳ گیلوگرم بر مترمکعب (۱۳۵ تا ۱۵۰ پوند بر بشکه) از مخلوط باریت و فربار به نسبت ۳ به ۱ استفاده شود).

ت- پس اتمام زمان همزندن، سطح pH سیالات را مطابق با استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت- روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه

1- Rotational viscometer

2- Mud balance

3- LPLT filter press

شود) اندازه‌گیری نموده و در صورت نیاز با استفاده از آب آهک، سطح اسیدیته و قلیائیت آن‌ها را در محدوده ۸/۵ تا ۹ تنظیم کنید.

ث- هر ۴ نمونه سیال را درون سل‌های حرارتی ریخته و درون گرمخانه<sup>۱</sup> غلطان که از قبل به دمای ۱۲۱/۱۱ درجه سانتی‌گراد (۲۵۰ درجه فارنهایت) رسیده، قرار دهید و به مدت ۴ ساعت رول کنید (حداکثر تغییرات رول گرمخانه مورد استفاده باید کمتر از ۲/۸ درجه سانتی‌گراد یا ۵ فارنهایت باشد).

#### ۲-۳-۵ روش اندازه‌گیری ویژگی‌ها

الف- پس از پایان ۴ ساعت رول شدن، دو نمونه از سیالات با دانسیته ۲۴۰۳/۸۳ کیلوگرم بر متر مکعب ۱۵۰ پوند بر فوت مکعب) را پس از خنک کردن سل‌ها باز کرده و به نسبت ۱۵ درصد حجمی به آن‌ها آب لایه مصنوعی گچساران اضافه کرده و مجدداً به وزن برسانید. به منظور آلوده کردن سیال با آب لایه، مقدار ۴۰۰ میلی‌لیتر سیال را با استوانه ۵۰۰ میلی‌لیتر جدا کرده و درون لیوان همزن بربیزید؛ سپس ۶۰ میلی‌لیتر آب لایه گچساران (معادل ۱۵٪ حجمی) را حین همزنده به آرامی به سیال اضافه کنید. پس از ۱۰ دقیقه همزنده با استفاده از مخلوط باریت و فربوار به نسبت ۳ به ۱، مجدداً چگالی سیال را ۲۴۰۳/۸۳ به ۱۵۰ پوند بر فوت مکعب (۱۵۰ درجه سانتی‌گراد) به مدت ۴ ساعت رول کنید و نمونه رول آون با دمای ۱۲۱/۱۱ درجه سانتی‌گراد (۲۵۰ درجه فارنهایت) به مدت ۳ ساعت بهمراه دیگر را به مدت ۳ ساعت به صورت استاتیک درون آون که از قبل به دمای ۱۲۱/۱۱ درجه سانتی‌گراد (۲۵۰ درجه فارنهایت) رسیده، قرار دهید.

ب- دو سل باقی مانده شامل سیال با دانسیته ۱۲۰۱/۹۲ کیلوگرم بر متر مکعب (۷۵ پوند بر فوت مکعب) و سیال با دانسیته ۲۴۰۳/۸۳ کیلوگرم بر متر مکعب (۱۵۰ پوند بر فوت مکعب) را کمی خنک کرده و باز کنید و پس از کمی همزنده (حداکثر ۵ دقیقه)، خواص رئولوژی (گرانزوی ظاهری، پلاستیک، نقطه واروی و مقاومت ژله‌ای ۱۰ ثانیه و ۱۰ دقیقه) آن را مطابق با روش آزمون استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت- روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه شود) در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۱۴۰ درجه فارنهایت) با استفاده از ویسکومتر اندازه‌گیری کنید.

پ- بلافاصله پس از اندازه‌گیری خواص رئولوژی سیال، مقدار افت صافاب را مطابق با روش آزمون استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت- روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه شود) با دستگاه فیلترپرس اندازه‌گیری کنید.

ت- pH سیال را در دمای  $25 \pm 5$  درجه سانتی‌گراد مطابق با روش آزمون استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت- روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی

(به پیوست ج مراجعه شود) اندازه‌گیری کنید.

ث- وزن یا چگالی سیال را مطابق با روش آزمون استاندارد ملی شماره ..... صنعت نفت- روش‌های آزمون اندازه‌گیری خواص سیالات حفاری- قسمت ۱: سیالات حفاری پایه آبی (به پیوست ج مراجعه شود) اندازه‌گیری کنید.

ج- پس از پایان زمان رول و حرارت استاتیک نمونه‌های آلوده شده با آب لایه گچساران در بند الف مراحل ب تا ث را برای اندازه‌گیری خواص این سیالات انجام دهید.

## ۶ بسته‌بندی

نشاسته حفاری باید در پاکت‌های کاغذی چندلایه، ترجیحاً دارای یک لایه ضد رطوبت بسته‌بندی شود. وزن بسته‌بندی کیسه‌های نشاسته حفاری باید  $25 \pm 0.25$  کیلوگرم باشد.

## ۷ نشانه‌گذاری

اطلاعات زیر باید به‌طور خوانا بر روی هر بسته نشاسته حفاری ذکر شود:

- الف- نام و نوع فرآورده
- ب- وزن خالص برحسب کیلوگرم
- ج- تاریخ تولید و تاریخ انقضای
- پ- نام سازنده یا نام تجاری آن
- ت- کد تولیدی
- ث- علائم ایمنی کار با فرآورده

## پیوست الف

## (الزامی)

ویژگی‌های کاربردی نشاسته گرانروی کم، دما متوسط در سیستم واحد انگلیسی در جدول الف-۱ ارائه شده است.

جدول الف-۱- ویژگی‌های کاربردی نشاسته حفاری گرانروی کم، دما متوسط (بر حسب واحد انگلیسی)

شاخص‌های سیال پس از افزودن ۱۵ درصد حجمی آب لایه به سیال مرحله قبل (سیال پایه) و ۳ ساعت حرارت استاتیک در دمای ۲۵۰ درجه فارنهایت	شاخص‌های سیال پس از افزودن ۱۵ درصد حجمی آب لایه به سیال مرحله قبل (سیال پایه) و ۴ ساعت رول شدن در دمای ۲۵۰ فارنهایت	شاخص‌های سیال پس از ۴ ساعت رول شدن در دمای ۲۵۰ درجه فارنهایت	شاخص‌های سیال پس از ۴ ساعت رول شدن در دمای ۲۵۰ درجه فارنهایت	واحد	خواص سیال در آب اشباع از نمک کلرید سدیم
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۷۵	پوند بر فوت مکعب	چگالی سیال
۵۰±۵	۵۰±۵	۶۵±۵	-	سانتی پواز	گرانروی ظاهری
۴۵±۵	۴۵±۵	۵۵±۵	-	سانتی پواز	گرانروی پلاستیکی
۱۰±۲	۱۰±۲	۱۴±۲	-	پوند بر ۱۰۰ فوت مربع	نقشه واروی
۲±۱	۲±۱	۳±۱	-	پوند بر ۱۰۰ فوت مربع	مقاومت ژله‌ای ۱۰ ثانیه
۳±۱	۳±۱	۴±۱	-	پوند بر ۱۰۰ فوت مربع	مقاومت ژله‌ای ۱۰ دقیقه
حداکثر ۱/۲	حداکثر ۱/۲	حداکثر ۱	حداکثر ۱۰	میلی لیتر	افت صاباب
حداقل ۷	حداقل ۷	حداقل ۷	حداقل ۷	-	(pH)

## پیوست ب

(الزامی)

## مشخصات و ویژگی‌های خاک رس پایه استاندارد

خاک رس پایه استاندارد، یک رس رسوبی که از ذرات رس قابل انبساط و غیر قابل انبساط و ذرات کوارتز تشکیل شده است. به طوری که حاوی کائولینیت بسیار نامنظم، خاک رس لایه‌ای ایلیت/مخلوط و کوارتز است. برای آزمایش مشخصات عملکرد، برخی از مواد از API 13A و برای شبیه‌سازی "جامدات مته" در تست‌های آزمایشگاهی خاص از API 13I استفاده می‌شود.

مشخصات جدول شماره ۱ پیوست ب برای محصولی است که در حال حاضر به عنوان منبع خاک رس پایه استاندارد تهیه می‌شود.

داده‌های جدول شماره ۲ پیوست ب، جدول شماره ۳ پیوست ب و جدول شماره ۴ پیوست ب، فقط آموزنده هستند و مقادیر واقعی خاک رس پایه استاندارد را نشان نمی‌دهند.

## جدول ب-۱- مشخصات محصول برای خاک رس پایه استاندارد

ترکیب شیمیایی	محدوده	
	حداقل	حداکثر
SiO <sub>2</sub>	۵۲٪	۵۶٪
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	۱۱٪	۱۶٪
TiO <sub>2</sub>	۰,۹٪	۱,۴٪
K <sub>2</sub> O	۲,۸٪	۳,۴٪
مساحت سطح <sup>۱</sup>	36 m <sup>2</sup> /g	46 m <sup>2</sup> /g

1- Surface area (BET): Brunauer, Emmett, and Teller gas adsorption measurement.

جدول ب-۲- آنالیز شیمیایی خاک رس پایه استاندارد

آنالیز عمومی- کسر جرمی <sup>۱</sup> جرمی	مقدار
SiO <sub>2</sub>	۵۴
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	۳۰
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	۱,۴
TiO <sub>2</sub>	۱,۲
CaO	۰,۳
MgO	۰,۴
K <sub>2</sub> O	۳,۱
Na <sub>2</sub> O	۰,۵
نمکهای محلول	۰,۱
LOI <sup>۲</sup>	۸,۸

جدول ب-۳- آنالیز ذرات خاک رس پایه استاندارد

اندازه ذرات- میکرون	مقدار %
>۱۲۵	۰,۱
>۵۳	۰,۳
>۵	۹۶
<۲۲	۸۸
<۱۱	۷۹
<۰,۵	۶۷

جدول ب-۴- آنالیز کانی‌شناسی خاک رس پایه استاندارد از پراش اشعه ایکس

کانی	مقدار متوسط %
کوارتز	۱۶,۷
پلاژیوکلاز <sup>۴</sup>	ناقیز <sup>۳</sup>
فلدسبار <sup>۵</sup>	ناقیز
ایلیت	۵۹,۲
لایه مخلوط <sup>۶</sup>	۱۳,۸
کائولینیت	۱۰,۵

1- Typical Analysis Mass Fraction

2- Loss on ignition

3- trace

4- Plagioclase

5- K-felspar

6- Mixed layer

کانی‌شناسی خاک رس پایه استاندارد ارائه شده در جدول شماره ۴ پیوست ب، از پراش پرتو ایکس انجام شده بر روی ۱۱ نمونه از موادی که به عنوان خاک رس پایه است، انجام شده است (این مقادیر باید "نیمه کمی" در نظر گرفته شوند زیرا این نوع آنالیز فقط تا  $5\% \pm$  دقت دارد).

محموله‌هایی که اخیراً واجد شرایط خاک رس پایه استاندارد شده‌اند، دارای ویژگی متبیلن بلو در محدوده ۱۶ تا ۲۰ (میلی‌اکی والن‌گرم/۱۰۰ گرم) و «بازده بشکه‌ای» از ۲۷ بشكه در تن تا ۳۲ بشكه در تن (۴/۷ متر مکعب بر تن تا ۵/۶ متر مکعب بر تن) هستند.